

OFERTA ECONOMICA Informe evaluador proceso de selección " Prestar los servicios requeridos en las reparaciones correctivas industriales metalmeccanicas para los equipos compactadores y recolectores, ensamblados del parque automotor de aseo."				Carlos Eduardo Rincon Martinez y/o fibracer		
DESCRIPCION ACTIVIDAD CORRECTIVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cambio punto de apoyo pala barredora un solo lado	\$ 2.223.500	\$ 422.465	\$ 2.645.965	\$ 2.200.000	\$ 418.000	\$ 2.618.000
Cambio punto de apoyo pala barredora ambos lados	\$ 3.691.500	\$ 701.385	\$ 4.392.885	\$ 3.650.000	\$ 693.500	\$ 4.343.500
Cambio punto de apoyo de Cortina a un solo lado	\$ 1.490.000	\$ 283.100	\$ 1.773.100	\$ 1.450.000	\$ 275.500	\$ 1.725.500
Cambio punto de apoyo de Cortina a ambos lados	\$ 2.705.000	\$ 513.950	\$ 3.218.950	\$ 2.650.000	\$ 503.500	\$ 3.153.500
Elaboración punto de apoyo de Cilindro Hidráulico	\$ 453.500	\$ 86.165	\$ 539.665	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500
Reparación Cilindro Hidráulico Placa Expulsora (No incluye empaquetadura).	\$ 615.000	\$ 116.850	\$ 731.850	\$ 614.000	\$ 116.660	\$ 730.660
Reparación Cilindro Hidráulico Portalon,Cortina,Pala Barredora (No incluye empaquetadura).	\$ 433.000	\$ 82.270	\$ 515.270	\$ 429.000	\$ 81.510	\$ 510.510
Cambio piso caja compactadora de 17 Y3	\$ 3.553.000	\$ 675.070	\$ 4.228.070	\$ 3.500.000	\$ 665.000	\$ 4.165.000
Cambio piso caja compactadora de 25 Y3	\$ 4.413.500	\$ 838.565	\$ 5.252.065	\$ 4.410.000	\$ 837.900	\$ 5.247.900
Reparacion culata motor con prueba hidroestatica	\$ 974.500	\$ 185.155	\$ 1.159.655	\$ 970.000	\$ 184.300	\$ 1.154.300
Cambio Rieles de Desplazamiento de Placa Expulsora ,incluido el cambio de teflones, en caja compactadora de 17 Y3	\$ 2.006.000	\$ 381.140	\$ 2.387.140	\$ 2.000.000	\$ 380.000	\$ 2.380.000
Cambio Rieles de Desplazamiento de Placa Expulsora ,incluido el cambio de teflones, en caja compactadora de 25 Y3	\$ 2.636.500	\$ 500.935	\$ 3.137.435	\$ 2.600.000	\$ 494.000	\$ 3.094.000
Cambio Empaque Portalon	\$ 441.500	\$ 83.885	\$ 525.385	\$ 440.000	\$ 83.600	\$ 523.600
Cambio completo punto de apoyo lado caja compactadora de brazo hidraulico de cortina (Un lado). Incluye pasadores y bujes de ambos componentes	\$ 2.624.500	\$ 498.655	\$ 3.123.155	\$ 2.620.000	\$ 497.800	\$ 3.117.800
Cambio completo punto de apoyo lado caja compactadora de brazo hidraulico de cortina (Ambos lados). Incluye pasadores y bujes de ambos componentes	\$ 3.782.500	\$ 718.675	\$ 4.501.175	\$ 3.720.000	\$ 706.800	\$ 4.426.800
Cambio lamina frontal pala expulsora	\$ 1.261.000	\$ 239.590	\$ 1.500.590	\$ 1.230.000	\$ 233.700	\$ 1.463.700
Reparacion completa Dado y/o Patin deslizante Cortina	\$ 596.500	\$ 113.335	\$ 709.835	\$ 569.000	\$ 108.110	\$ 677.110
Reparación completa de tolva (portalón) cambio de piso, cambio de láminas de paredes laterales, mantenimiento a carriles patines deslizantes, reforzada puntos de apoyo de tolva, revisión puntos de apoyo de fijación brazos hidraulicos de tolva.	\$ 3.782.500	\$ 718.675	\$ 4.501.175	\$ 3.750.000	\$ 712.500	\$ 4.462.500

PROPONENTE	PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Carlos Eduardo Rincon Martinez y/o fibracer	100 PUNTOS	1

NOTA: Los miembros del comité evaluador recomiendan adjudicar el proceso de selección invitación pública No. 014, cuyo objeto es: Prestar los servicios requeridos en las reparaciones correctivas industriales metalmeccanicas para los equipos compactadores y recolectores, ensamblados del parque automotor de aseo, a Carlos Eduardo Rincon Martinez, propietario del establecimiento de comercio denominado Fibracer, por cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de participación y encontrarse en primer orden de elegibilidad.

Original firmado
Luis Carlos Turriago Jimenez
Miembro comité evaluador

Original firmado
Gonzalo García Rivera
Miembro comité evaluador

Original firmado
Javier Roa Restrepo
Miembro comité evaluador